

Устройство управления температурой RT 30-36

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Изделие является электронным устройством и требует аккуратного с ним обращения. Не подвергайте изделие ударам.

1.2. Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего Паспорта и следуйте изложенным в нем указаниям.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Устройство управления температурой (регулятор температуры, термореле) RT 30-36 с недельным таймером, двумя зонами контроля и возможностью установки до 4-х температурных режимов в сутки предназначено для контроля и поддержания заданного температурного режима путем включения/выключения нагревательной (нагревательных) установок по сигналам выносных датчиков температуры в часы и дни, заданные пользователем.

2.2. Устройство может применяться для контроля и поддержания заданного температурного режима в помещениях, овощехранилищах, системах водяного отопления, банях и т. п., а также использоваться в качестве комплектующего изделия в устройствах автоматики.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Регулятор температуры RT 30-36.....	1
2. Датчик температуры.....	2
3. Паспорт.....	1
4. Упаковка.....	1

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220В, 50Гц
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле	30А 240VAC
Контакт	1Z
Диапазон регулируемых температур двух зон	-55... +125°C
Дискретность установки и измерения температуры	0,1°C
Дискретность индикации температуры в диапазоне -9,9... +99,9°C	0,1°C
Дискретность индикации температуры в диапазоне -55...-10°C, 100...125°C	1°C
Гистерезис температуры (регулируется)	0,1...50°C
Количество температурных зон контроля и управления	2
Количество температурных режимов в сутки	до 4-х
Количество устанавливаемых дней в неделе	7
Погрешность показаний прибора	±0,5°C
Длина провода с датчиком	2,5м
Коммутационная износостойкость	>10 ⁶ циклов
Диапазон рабочих температур	-25 ... +35°C
Относительная влажность воздуха	Не более 80% при 25°C
Режим работы	Круглогодочный
Потребляемая мощность	2Вт
Подключение	Винтовые зажимы 2,5мм ²
Степень защиты:	
реле	IP40
клещиных колодки	IP20
Габаритные размеры	35x65x90 мм 3 модуля
Монтаж	На DIN-рейке 35мм

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Изделие имеет три кнопки управления:

- кнопка «ВВОД» ▶ - вход в режим настройки и передвижение по его пунктам;
- кнопка «ВВЕРХ» ▲ - увеличение настраиваемых параметров;
- кнопка «ВНИЗ» ▼ - уменьшение настраиваемых параметров; фиксация температуры или времени в режиме индикации;

- кнопка «Р» - работа устройства по установленной программе;

Сияющий красный светодиод указывает на то, что нагрузка включена.

Сияющий желтый светодиод «Р» указывает на работу устройства по программе.

Сияющий желтый светодиод t¹ или t² указывает индикацию температуры первой или второй зоны соответственно.

5.2. Если температура в районе датчиков температуры ниже установленной пользователем плюс величина гистерезиса, нагревательный элемент включен, при этом светится красный светодиод. При достижении установленной температуры реле размыкается и отключает нагревательный элемент, светодиод гаснет.

При снижении температуры на уровень гистерезиса реле замыкает контакты и включает нагревательный элемент.




Рис. 1: устройство прибора

6. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Выполнение требований техники безопасности должно обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике безопасности при осуществлении работ и эксплуатации оборудования.

ВНИМАНИЕ! Датчик температуры не имеет гальванической развязки с сетью. Запрещается погружать датчик температуры в жидкость для контроля температуры в ней.

7. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

7.1. Установить изделие, используя защелку, на DIN-рейке 35мм.

7.2. Подключить нагрузку к изделию (см. рис.2). Для этого используйте одножильный или многожильный провод с двойной или усиленной изоляцией сечением, соответствующим мощности нагрузки. Фазное напряжение подается на контакты 2 и 3 устройства. Напряжение может подаваться через выключатель W или напрямую.

Заземленная нейтраль N подключается к контакту 1 изделия и нагрузке. Кроме того, нагрузка подключается к контакту 4 изделия.

В случае, если мощность нагрузки более 4,4 кВт, то нагрузка подключается к изделию через контактор соответствующей мощности и проводом соответствующего сечения (рис.3).

ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрева устройства при коммутации больших токов необходимо располагать устройства на расстоянии не менее 3 мм друг от друга.




Рис. 2: схема подключения нагрузки мощностью до 4,4 кВт к устройству




Рис. 3: схема подключения нагрузки мощностью более 4,4 кВт к устройству

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (НАСТРОЙКА)

8.1. Установка текущего времени и дня недели.

8.1.1. Одновременным нажатием кнопок ▲, ▼ войти в режим установки текущего времени (мигает значение часов). Кнопками ▲, ▼ установить значение часов.

8.1.2. Нажать кнопку «ВВОД» ▶, значение часов запоминается и начинает мигать значение минут. Кнопками ▲, ▼ установить значение минут.

8.1.3. Нажать кнопку ▶, значение минут запоминается и начинает мигать текущий день недели. Кнопками ▲, ▼ установить значение дня недели.

8.1.4. День недели запоминается и устройство переходит в режим индикации текущей температуры и времени.

8.2. Настройка работы устройства по основной температуре (осуществляется при отключенном программе, т.е. когда желтый светодиод «Р» не горит).

Для входа в режим настройки и передвижение по его пунктам используйте кнопку «ВВОД» ▶.

8.2.1. При первом нажатии кнопки «ВВОД» ▶, на экране дисплея начинает мигать параметр установки минимальной температуры первой зоны контроля t¹. Используя кнопки ▲, ▼ выбирать пороговое значение температуры.

8.2.2. При следующем нажатии кнопки ▶ значение температуры запоминается, на экране дисплея появляется параметр гистерезиса H1 первой зоны контроля и через 1 секунду появится его значение. Используя кнопки ▲, ▼ выбирать значение гистерезиса.

ВНИМАНИЕ! Значение гистерезиса сохраняется при работе устройства по программе.

8.2.3. При следующем нажатии кнопки ▶ на экране дисплея начинает мигать параметр установки минимальной температуры второй зоны контроля t². Используя кнопки ▲, ▼ выбирать пороговое значение температуры.

8.2.4. При следующем нажатии кнопки ▶ значение температуры запоминается, на экране дисплея появляется параметр гистерезиса H2 и через 1 секунду появится его значение. Используя кнопки ▲, ▼ выбирать значение гистерезиса.

8.2.5. При следующем нажатии кнопки ▶ значение гистерезиса запоминается и устройство перейдет в режим работы и отображения текущей температуры.

Температура отображается по двум зонам контроля с периодичностью 3 секунды: светится желтый светодиод 1 и в течение 3 секунд отображает значение первой зоны контроля, затем светится светодиод 2 и т.д. При необходимости зафиксировать отображение какой-либо зоны контроля необходимо нажать кнопку ▾ в момент отображения температуры этой зоны. Для возвращения в периодический контроль необходимо опять нажать эту же кнопку.

8.3. Настройка работы устройства по программе.

Внимание! Работа по программе контролирует только первую температурную зону.

8.3.1. Нажать кнопку «Р» (загорится желтый светодиод «Р»).

8.3.2. Нажать кнопку ▶ - мигает значение первого времени t¹ - t⁴, нажимая кнопки ▲, ▼ устанавливаем это значение.

8.3.3. Нажать кнопку ▶ - мигает значение часов устанавливаемого времени. Кнопками ▲, ▼ устанавливаем это значение.

8.3.4. Нажать кнопку ▶ - мигает значение минут. Кнопками ▲, ▼ устанавливаем значение минут.

8.3.5. Нажать кнопку ▶ - мигает значение устанавливаемой температуры. Кнопками ▲, ▼ устанавливаем температуру.

8.3.6. Нажать кнопку ▶ - мигает значение второго времени устанавливаемой температуры t². Кнопками ▲, ▼ устанавливаем это значение и т.д. до времени t⁴.

Если нет необходимости устанавливать, к примеру, время t³ и t⁴, нужно оставить прочерки на эти значения, нажимая кнопку ▶.

При окончании установки времени t⁴ устройство переходит к настройке дней недели.

8.3.7. Нажать кнопку ▶ - мигает значение первого дня недели d1on, предлагая включить этот день в работу по установленной программе. Нажатием кнопки ▾ можно исключить этот день из настроек - загорится d1off (при этом работа этого дня будет осуществляться по основной температуре).

8.3.8. Нажать кнопку ▶ - мигает значение второго дня недели d2on и т.д.

После ввода последнего дня недели d7 и нажатии кнопки ▶ устройство переходит в режим индикации температуры и времени.

Отключите режим работы по программе можно нажатием кнопки «Р», при этом светодиод «Р» погаснет. Устройство будет работать по основной установленной температуре.

8.4. Пример использования прибора для работы по основной температуре.

Нагревательная установка должна поддерживать температуру в помещении от +22 до +24°C. Таким образом пороговое значение температуры равно 22°C, гистерезис 2°C.

При этом нагревательная установка (ТЕНы) не должна нагреваться более 80-85°C. Таким образом пороговое значение температуры равно 80°C, гистерезис 5°C.

8.4.1. Подключить нагревательный прибор к нормально-разомкнутым контактам реле согласно схеме.

8.4.2. Нажатием кнопки «ВВОД» ▶ войти в режим «НАСТРОЙКА».

8.4.3. Кнопками ▲, ▼ установить пороговое значение температуры первой зоны 22°C. Нажать кнопку «ВВОД» ▶ для перехода в режим программирования гистерезиса.

8.4.4. Кнопками ▲, ▼ установить значение гистерезиса 2°C. Нажать кнопку «ВВОД» ▶ для перехода в режим установки температуры второй зоны контроля и т.д.

При этом при падении температуры в помещении ниже 22°C нагревательная установка включается и светится красный светодиод. При достижении температуры 24°C нагревательная установка отключается и светодиод гаснет.

Аналогичный процесс происходит и во второй зоне контроля: при падении температуры нагревательной установки ниже 80°C она включается. При достижении температуры 85°C нагревательная установка отключается.

При этом следует учесть, что нагревательная установка будет включена только тогда, когда температура в обеих зонах находится в пределах заданных параметров.

8.5. Пример использования прибора для работы по программе.

Необходимо установить экономичный режим работы нагревательной установки для обогрева производственного помещения в рабочее время с 7.00 утра до 17.00, к примеру, 21...22°C и при отсутствии людей - 9...10°C. Выходные дни - суббота, воскресенье. Следовательно, нет необходимости поддерживать температуру 22°C при отсутствии людей и оплачивать лишний расход электроэнергии. Поэтому нам необходимо установить температуру 21...22°C на период с 06.00 до 17.00 (установку необходимо включить раньше начала работы для нагрева помещения), а на период 17.00 до 06.00, а также на субботу и воскресенье - температуру 9...10°C.

Следовательно, гистерезис температуры равен одному градусу и устанавливается при настройке основной температуры (см. п. 8.2.).

При этом нагревательная установка второй зоны контроля (к примеру, ТЕНы) не должна нагреваться более 80-85°C. Таким образом пороговое значение температуры равно 80°C, гистерезис 5°C.

8.5.1. Выполним пункт 8.2, при этом устанавливаем температуру первой зоны контроля t¹ равную 9°C, гистерезис температуры H1 равным 1°C (он будет сохраняться при работе устройства по программе для первой зоны контроля, т.е. для поддержания температуры в помещении. В нашем случае он относится к температурам 21...22°C и 9...10°C).

Температуру второй зоны t² устанавливаем 80°C, гистерезис H2 - 5°C.